

Herstellereklärung

Hersteller:

ENERCON GmbH
Dreekamp 5
26605 Aurich
Deutschland

Gültigkeit des Gutachtens zur Eisansatzerkennung nach dem ENERCON Kennlinienverfahren für alle aktuellen ENERCON Windenergieanlagen

Das Gutachten zur Eisansatzerkennung nach dem ENERCON Kennlinienverfahren (TÜV NORD Bericht Nr.: 8111 881 239 Rev.4 vom 06.02.2018) betrachtete die zum damaligen Zeitpunkt aktuellen ENERCON Windenergieanlagen (siehe Kap. 1.3 "Gültigkeitsbereich" des Gutachtens).

Der Hersteller erklärt hiermit, dass das begutachtete Kennlinienverfahren in allen aktuellen ENERCON Windenergieanlagen (E-44, E-48, E-53, E-70 E4, E-82 E2, E-82 E4, E-92, E-103 EP2, E-101, E-101 E2, E-115, E-115 E2, E-115 EP3 E3, E-126 EP3, E-138 EP3, E-138 EP3 E2, E-126 EP4, E-141 EP4) eingesetzt wird und das Gutachten somit (sinngemäß) für diese Windenergieanlagen gilt.

Aurich, 30.10.2018

Ort, Datum

 **ENERCON**
ENERGIE FÜR DIE WELT
ENERCON GmbH
Dreekamp 5 - 26605 Aurich

Harald Wegmann
Functional Safety Manager

Aurich, 30.10.2018

Ort, Datum

 **ENERCON**
ENERGIE FÜR DIE WELT
ENERCON GmbH
Dreekamp 5 - 26605 Aurich

Ingo Arendt
Head of Technical Support