



Landkreis Oldenburg  
Gemeinde Ganderkesee  
Gemarkung Ganderkesee  
Flur 44

**KA3**  
Fällung von Höhlenbäumen  
Fällung von 7 Höhlenbäumen (Eschen, Pappel, Spitzahorn, Eiche)

**K4**  
Eingriff in Biotop - Einschlag von Wald und Feldgehölzen  
Birken- und Zitterpappel-Pionierwald, Waldtrand, Baumreihe, Ahorn-Eschen-Pionierwald, Laubforst

**KG3**  
Beeinträchtigung von Gehölzen durch Übersättigung mit Boden  
Mögliche Schädigung von Gehölzen im Arbeitsbereich während der Bauphase

**KW**  
Waldumwandlung nach Waldgesetz  
Waldverlust durch Einschlag von Pappelforst, Pionierwäldern und Waldtrand

**K1**  
Eingriff in Baumbestand  
Fällung von 3 Eichen, 1 Birke und 1 Obstbaum

**KA4**  
Beeinträchtigung von Vögeln und Fledermäusen im Wald  
Mögliche Schädigungen und Störungen an Nestern von Vögeln und Fledermausquartieren während der Bauphase

**KBV**  
Versiegelung von Boden  
Versiegelung von Boden durch Anlagenteile innerhalb des UW Ganderkesee und durch die dauerhafte Zuwegung

**KBU**  
Umlagerung von Boden  
Umlagerung von Boden auf der Erweiterungsfläche des UW Ganderkesee

**KG7**  
Beeinträchtigung von Amphibien-Lebensräumen/Wanderrouten  
Mögliche Schädigungen von Amphibien (national geschützte Arten) während der Bauphase

**KA4**  
Beeinträchtigung von Vögeln und Fledermäusen im Wald  
Mögliche Schädigungen und Störungen an Nestern von Vögeln und Fledermausquartieren während der Bauphase

Landkreis Oldenburg  
Gemeinde Ganderkesee  
Gemarkung Ganderkesee  
Flur 60

**KA1** (generell in Offenlandbereichen)  
Beeinträchtigung von Brutvögeln in der Bauphase  
Mögliche Schädigung und Störung an Nestern von Offenlandarten

**K8** (generell in Erdkabelabschnitten)  
Eingriff in Ruderalfluren während der Bauphase

Landkreis Oldenburg  
Gemeinde Ganderkesee  
Gemarkung Ganderkesee  
Flur 45

**KG1**  
Beeinträchtigung von Gehölzen bei Bauarbeiten  
Junger Streuobstbestand

**K5**  
Eingriff in sonstige wertvolle Biotope  
Artenarmes Extensivgrünland

**K1**  
Eingriff in Baumbestand  
Fällung von einer Kastanie

**KG3**  
Beeinträchtigung von Gehölzen durch Übersättigung mit Boden  
Mögliche Schädigung einer Kastanie im Arbeitsbereich während der Bauphase

**KG4**  
Beeinträchtigung sonstiger Biotope durch Übersättigung mit Boden  
Mögliche Schädigung von einer Ruderalflur im Arbeitsbereich während der Bauphase


**KBV**  
Versiegelung von Boden  
Versiegelung von Boden durch Schachtdeckel an den Muffenstandorten

**KG1**  
Beeinträchtigung von Gehölzen bei Bauarbeiten  
Baumreihe (Linden), Feldhecke

**KBU**  
Umlagerung wertvoller Böden  
Plaggenschicht

**KG3**  
Beeinträchtigung von Gehölzen durch Übersättigung mit Boden  
Mögliche Schädigung von Gehölzen im Arbeitsbereich während der Bauphase

Landkreis Oldenburg  
Gemeinde Ganderkesee  
Gemarkung Ganderkesee  
Flur 59



Anlage 12.2.1



380-kV-Leitung  
Ganderkesee – St. Hülfe  
Nr. 309

Bestands- und Konfliktplan  
Planänderung Genehmigungsabschnitt 1A

Blatt 1

Aufgestellt Bayreuth,		28.09.2011		Satzungsgemäß ausgelegt in der Zeit	
i. V. J. Hübner		i. V. Hübner		vom _____ bis _____	
Firma:		Maßstab: 1:2.500		Einheit: Meter	
Planungsgruppe		Landesflur		Dienstsiegel/Unterschrift	
Planfeststellungsbescheid		Planfeststellungsbescheid		Planfeststellungsbescheid	
A	Strategische Zielsetzung	18.12.2011	Meyer	Datum	Name
B	Strategische Zielsetzung	20.02.2019	Meyer	Beauf.	13.02.2017
C	Strategische Zielsetzung	25.02.2019	Meyer	Zustand	Dr. Abrecht
D	Strategische Zielsetzung	13.01.2020	Meyer	Zustand	Og.-Einheit NAL
E	Strategische Zielsetzung	13.01.2020	Meyer	Zustand	Og.-Einheit NAL
Zust.		Änderung	Datum	Name	Blatt 1/26



