



Forlitzer Strasse:
Ist= DN 700
Planzustand 2a= Dn 1200
Planzustand 2b= DN 700

Landwirtschaftliche Überfahrt:
Ist= DN 600
Planzustand 2a= DN 1200
Planzustand 2b= DN 800

Böschungsoberkante Links Istzustand mNN	-1.93	-1.90	-1.24	-0.70	-0.44	-0.13	-0.09	-0.39	-0.59	-0.38	-0.66	-0.73	-1.00	-0.81	-1.19	-0.15	-0.02	-1.10	-1.37	-1.41	-1.41	-1.43	-1.59	-1.55	-0.74	-1.71	-0.09	-0.59	-0.76	-0.77	-0.83	-0.83
Böschungsoberkante Rechts Istzustand mNN	-1.93	-1.90	-1.24	-0.70	-0.44	-0.13	-0.09	-0.39	-0.59	-0.38	-0.66	-0.73	-1.00	-0.81	-1.19	-0.15	-0.02	-1.10	-1.37	-1.41	-1.41	-1.43	-1.59	-1.55	-0.74	-1.71	-0.09	-0.59	-0.76	-0.77	-0.83	-0.83
Wasserspiegellage Planzustand 2a mNN	-1.93	-1.90	-1.24	-0.70	-0.44	-0.13	-0.09	-0.39	-0.59	-0.38	-0.66	-0.73	-1.00	-0.81	-1.19	-0.15	-0.02	-1.10	-1.37	-1.41	-1.41	-1.43	-1.59	-1.55	-0.74	-1.71	-0.09	-0.59	-0.76	-0.77	-0.83	-0.83
Wasserspiegellage Planzustand 2b mNN	-1.93	-1.90	-1.24	-0.70	-0.44	-0.13	-0.09	-0.39	-0.59	-0.38	-0.66	-0.73	-1.00	-0.81	-1.19	-0.15	-0.02	-1.10	-1.37	-1.41	-1.41	-1.43	-1.59	-1.55	-0.74	-1.71	-0.09	-0.59	-0.76	-0.77	-0.83	-0.83
Wasserspiegellage Istzustand mNN	-1.93	-1.90	-1.24	-0.70	-0.44	-0.13	-0.09	-0.39	-0.59	-0.38	-0.66	-0.73	-1.00	-0.81	-1.19	-0.15	-0.02	-1.10	-1.37	-1.41	-1.41	-1.43	-1.59	-1.55	-0.74	-1.71	-0.09	-0.59	-0.76	-0.77	-0.83	-0.83
Sohle Istzustand mNN	-1.93	-1.90	-1.24	-0.70	-0.44	-0.13	-0.09	-0.39	-0.59	-0.38	-0.66	-0.73	-1.00	-0.81	-1.19	-0.15	-0.02	-1.10	-1.37	-1.41	-1.41	-1.43	-1.59	-1.55	-0.74	-1.71	-0.09	-0.59	-0.76	-0.77	-0.83	-0.83

KLINIKEN
Trüggengesellschaft Kliniken Aurich-Emden-Norden mbH
Wallinghausener Straße 8-12
26603 Aurich

Neubau Zentralklinikum Georgsheil
Wasserwirtschaftliche Untersuchungen

Längsschnitt Meedekanal
10' und Planzustand 2a und 2b

Juli 2021 Maßstab: Länge 1:5000 Blatt 1/3 Anlage 2

Hydrotec
Kaiser-Otto-Platz 13 · D-45276 Essen
Tel. +49 241 94689 0 Fax +49 241 94689 915
E-Mail: mail@hydrotec.de www.hydrotec.de